


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации
Канева Т. В.

Канева
"01" 09 2016 г.



**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3**

Республика Коми
Г. Инта с. Петрунь
МБОУ «СОШ с. Петрунь»
МБДОУ №38 «Олененок»

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь»

1.2. Адрес объекта 169832, Республика Коми, г. Инта, с. Петрунь, ул. Центральная

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1345,6 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2017

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь» (МБОУ «СОШ с. Петрунь»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 169832, Республика Коми, г. Инта, с. Петрунь, ул. Центральная

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация МОГО «Инта»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) отсутствует

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - _____ м

3.2.2. время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы

		обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ проведена комиссией в следующем составе:

№	ФИО	Должность	Подпись
1	Канева Т.В.	Директор МБОУ «СОШ с.Петрунь»	<i>Канева</i>
2	Канев И.Г.	Заместитель директора по БТиЖ МБОУ «СОШ с. Петрунь»	<i>Канев</i>
3	Терентьев А.Ф.	Заместитель директора по УР МБОУ «СОШ с. Петрунь»	<i>Терентьев</i>
4	Филиппова Т.П.	Заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ с. Петрунь»	<i>Филиппова</i>
5	Семяшкина Л.Д.	Заведующий хозяйством МБОУ «СОШ с. Петрунь»	<i>Семяшкина</i>
6	Попова В.А.	Социальный педагог МБОУ «СОШ с.Петрунь»	<i>Попова</i>

Заключение комиссии о готовности образовательных учреждений села Петрунь для инвалидов и предоставляемых на них услуг в сфере образования (далее – услуги): частично готовы. По результатам обследования рабочей группы ввиду невозможности качественного приспособления зданий школы и детского сада «Олененок» для доступа инвалидов к услуге подготовлено предложение по организации альтернативной формы обслуживания путем «доставки» услуги инвалидам на дом в соответствии со статьей 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано -----

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

WWW.Petrunschkola.ucoz.ru

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от " 01 " _____ 09 _____ 20 16 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с.Петрунь", ул.Центральная

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	да	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	да	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	да	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию(участок)	ДУ	-	-	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: по результатам обследования рабочей группы ввиду невозможности качественного приспособления здания школы и детского сада "Олененок" для доступа инвалидов к услуге подготовлено предложение по организации альтернативной формы обслуживания путем "доставки услуги инвалидам на дом в соответствии со статьей 15 ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от " 01 " _____ 09 _____ 20 16 г.

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Петрунь", ул.Центральная

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-				
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-				
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-				
2.5	Тамбур	есть	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	-	Технические решения невозможны

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от " 01 " _____ 09 _____ 20 16 г.

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Петрунь", ул.Центральная

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да	-	-				
4.2	Зальная форма обслуживания	да	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта) Вариант 1- зона обслуживания инвалидов	ДУ			Технические решения невозможны

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно. ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от " 01 " _____ 09 20 16 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого посещения объекта	ДУ			Технические решения невозможны

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от " 01 " _____ 09 _____ 20 16 г.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта) Вариант 3-жилые помещения	ДУ			Технические решения невозможны

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от " 01 " _____ 09 _____ 20 16 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Петрунь", ул.Центральная

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-			-	--
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-			-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		-			-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ			Технические решения невозможны

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от " 01 " _____ 09 20 16 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Петрунь", ул.Центральная

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	---			-	-
6.2	Акустические средства	нет					-	-
6.3	Тактильные средства	нет					-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Технические решения невозможны

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: организация альтернативной формы обслуживания

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "01" 09 20 16 г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____
от "01" 09 20 16 г.

3. Решения Комиссии _____
от "01" 09 20 16 г.